

## cortes generales en ensamble afectando cada pza.

Posted by Slayer - 2009/04/29 01:22

---

Que tal camaradas

Tengo una duda,tengo un ensamble de un molde de inyeccion son aprox. 10 placas y tengo que hacerles barrenos pasados a 5 de ellas para colocar unos botadores, son aprox. 20 barrenos por placa, cuando lo hago en nivel ensamble todas las placas me salen como barrenadas pero cuando abro cada una de ellas los barrenos no aparecen...porque??, de que forma debo realizar el corte extruido para que se me refleje en cada una de mis placas, supongo que el SW lo puede hacer, seria muy tedioso estar realizando los cortes placa por placa.

Gracias, espero puedan ayudarme!!!

=====